

附件

元氏县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D048-HB	11月29日	石家庄	元氏县	南因镇	石家庄力源生物蛋白有限公司	元氏县南因镇牛房村	现场检查：该公司处于运行状态，煤场周围道路煤灰严重，在线监控设施采样管线水平长度超过规范要求（5米），且存在多处U型弯。	对采样管进行整改	12月20日前